



Jak správně postupovat...

- 1 Základní čištění**
 Dřevo musí být čisté, nesmí na něm být stopy pryskyřice, mastnoty, vosku ani zbytky čisticích a ošetřovacích látek a musí být zcela suché. Proveďte základní vyčištění intenzivním čističem.
- 2 Broušení**
 - **první zapečetění hrubých dřevěných povrchů:**
Jemně vybruste brusným kotoučem s hrubostí 120. Brusný prach důkladně odstraňte.
 - **dodatečné zapečetění při opotřebené ale průběžné vrstvě laku:**
Zcela odstraňte zbytky prostředků na ošetření. Pečlivě obruste brusnou houbičkou. Brusný prach důkladně odstraňte.
 - **zapečetění poškozených dřevěných povrchů:**
Vrstvy laku poškozené až na dřevo se musí zcela odstranit. Opravte vady, mezery zakytujte kytem na dřevo. Poté povrch obruste, aby byl připraven k lakování. Při broušení používejte postupně brusný papír s hrubostí 36 - 60 - 80 - 100 a poté vyhlad'te papírem s hrubostí 120. Brusný prach důkladně odstraňte.
- 3 Příprava**
 Lak i lakované plochy musejí mít pokojovou teplotu. Před použitím i během používání lak důkladně míchejte.
- 4 Lakování**
 - **nanesení první vrstvy:**
Nejprve štětcem nebo válečkem aplikujte lak na okrajové části. Poté lak štětcem nebo válečkem rovnoměrně naneste na zbývající plochu. Po zhruba 4 hodinách lak obruste brusnou houbičkou na lak nebo jemným brusným kotoučem. Brusný prach důkladně odstraňte. Při nanášení druhé vrstvy postupujte stejně jako u první vrstvy.
Na lakovaný povrch lze po 24 hodinách s opatrností vstoupit, po jednom týdnu je lak zcela zatvrdlý.

Lak na dřevěné podlahy WOCA

- lak PU na bázi vody pro zapečetění dřevěných podlah

Lak na dřevěné podlahy je bezbarvý lak PU na bázi vody, který nezažloutne. Po ošetření je povrch vysoce odolný proti opotřebení. Lak neobsahuje rozpouštědla, je bez zápachu, snadno se nanáší a rychle schne. Přípravek je vhodný pro interiérové dřevěné podlahy, schody a podesty z jakéhokoli dřeva.

Varianty

Lak na dřevěné podlahy je k dostání s leskem 10
 - matný, s leskem - 30 polomatný a s leskem 90
 - lesklý v baleních o objemu 0,75 l, 2,5 l, a 5 l.

Nářadí

Brusný kotouč, brusná houbička, štětec nebo váleček na nanášení laku, míchadlo na barvu, vanička na lak.

Nepřehlédněte prosím:

Po ošetření nelze lakovat lakem na bázi ředidel. Tento přípravek neobsahuje NMP.



Lak na dřevěné podlahy, na bázi vody

0,75 l, 2,5 l a 5 l

Matný, polomatný a lesklý

Vydatnost:
8-10 m²/l

na každou vrstvu